

Caso de estudo: manutenção (APOR, SA)

Ficha de caracterização

Ficha n.º **a 13**

1. Informação fotográfica



2. Localização

Local Rua de Sá da Bandeira, 297; Rua Formosa, 330-338
Freguesia, cidade Santo Ildefonso, Porto
Orientação Fachada principal: 90° E; Fachada lateral: 180° S

3. Caracterização geral do edifício

Frente pública 19 m; 6 m + 5 m (edifício adjacente incluído na intervenção)
Volumetria 5 pisos
Tipologia Gaveto
Tipo de propriedade Privada
Tipo de ocupação Comercial, serviços e residencial
Interesse patrimonial Não classificado, valor individual

4. Informação histórica

Data de construção Inícios do século XX
Autor do projecto
Informação histórica



